

数显测力计的挑选技巧有以下几点：

第一、品牌：一个好的品牌的积累和沉淀需要很多客户和市场的反复验证，口碑即口口相传，如果这个品牌的产品质量不过关相反也会有坏的口碑这样品牌形象也会树立，所以购买产品千万不能光看价格，品牌也是关键。

第二、不要被高精度所迷惑；众所周知数显测力计的普遍规定精度在 200 吨左右，而有些不良商家为了忽悠客户说精度可以达到 300 吨乃至更多，其实违反了相关规定，而且质量肯定不会好到哪里去。

第三、产品重量；好的仪器所用的材质差别无非就在传感器还有坚硬的外壳，而坚硬的外壳后面就会比较重，因此买数显测力计的时候可以顺便问一下供应商产品的重量。

第四、电池的品牌；一般情况较好的厂家产品质量可以也会配上相应比较好的电池，比如理士，赛特，等等，其它的一些杂牌子自然是三流厂家才会用的。

第五、看外观做工；好的品牌不光看材质，精细的工艺水平也是很重要的，看看表面有没有毛刺，看看电池更换是否方便牢固都是很重要的。

以上就是上海铸衡电子科技有限公司跟大家谈的数显测力计的挑选技巧，如果您还有什么不懂的或还想知道的都可以拨打我司的服务热线咨询，我们期待您的来电！